

# ЛАК ПФ-157 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GOLDEN FARB ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



Предназначен для отделки изделий и поверхностей из древесины и металла, эксплуатируемым в атмосферных условиях и внутри помещений, для покрытия по масляным краскам и алкидным эмалям в целях повышения их защитных свойств. Обладает хорошими декоративными и защитными свойствами.

ТУ 2311-020-02959729-2005

## **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Предназначен для отделки изделий и поверхностей из древесины и металла, эксплуатируемым в атмосферных условиях и внутри помещений, для покрытия по масляным краскам и алкидным эмалям в целях повышения их защитных свойств.

## **СОСТАВ:**

Алкидная смола, растворители, целевые добавки.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

1. поверхность, предназначенную для лакирования, очистить от пыли, жировых и других загрязнений
2. если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старого покрытия удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
3. лак тщательно перемешать до однородности.
4. В случае необходимости лак разбавить уайт-спиритом, скипидаром, сольвентом или их смесью в соотношении 1:1, но не более 5% от массы лака.

## **НАНЕСЕНИЕ:**

Кистью. Валиком, краскораспылителем на подготовленную сухую чистую поверхность. Второй слой наносят после полного высыхания первого слоя.

## **РАСХОД:**

70-75 г/м<sup>2</sup> на однослойное покрытие.

## **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:**

Каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5) % не более 24 часов.

## **ХРАНЕНИЕ:**

В плотно закрытой таре при температуре выше 0°С, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев с даты изготовления.

## **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:**

Переносить и транспортировать в плотно закрытой таре.

## **УТИЛИЗАЦИЯ:**

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару из-под лака вывезти на свалку. Жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Беречь от огня! При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

