

Инструкция по монтажу рассеивателя и уплотнителя

1. Подготовка к монтажу

1. Подготовьте компоненты:

- рассеиватель;
- уплотнитель;
- алюминиевый цоколь

2. Проверьте компоненты на отсутствие дефектов:

- на рассеивателе не должно быть царапин, трещин, сколов;
- уплотнитель должен быть без разрывов, деформаций

3. Осмотрите пазы:

- паз подсветки для рассеивателя — очистите от пыли и загрязнений (если имеется);
- паз алюминиевого цоколя для уплотнителя — удалите посторонние предметы

4. Проверьте соответствие размеров:

- длина рассеивателя должна соответствовать длине паза подсветки алюминиевого цоколя;
- длина уплотнителя должна соответствовать длине паза алюминиевого цоколя (при необходимости обрежьте уплотнитель острым ножом или ножницами — срез должен быть ровным)

5. Убедитесь, что светодиодная лента уже установлена и надёжно закреплена, а коннектор не мешает монтажу рассеивателя

2. Порядок монтажа

Этап 1. Монтаж рассеивателя

1. Расположите рассеиватель рядом с пазом подсветки алюминиевого цоколя
2. Аккуратно начните установку: вставьте край рассеивателя в паз подсветки
3. Плавнo продвигайте рассеиватель вдоль паза, до полного захода в паз
4. Обратите внимание: коннектор светодиодной ленты не создаёт препятствий — дополнительные манипуляции с ним не требуются

5. Убедитесь, что рассеиватель вошёл в паз по всей длине равномерно

Этап 2. Монтаж уплотнителя

1. Возьмите уплотнитель и расположите его рядом с пазом алюминиевого цоколя
2. Начните установку с одного края: аккуратно вставьте край уплотнителя в паз
3. Плавно продвигайте уплотнитель вдоль паза, равномерно по всей длине. Действуйте без резких движений и чрезмерных усилий

3. Проверка качества монтажа

Для рассеивателя:

1. Визуально осмотрите установленный рассеиватель: он должен плотно прилегать к пазу подсветки по всей длине

Для уплотнителя:

1. Визуально проверьте прилегание уплотнителя
2. Проверьте равномерность прилегания: в местах неплотного контакта могут образовываться зазоры

Примечания и рекомендации

- **Аккуратность при установке.** Действуйте плавно, без резких движений — это поможет избежать деформации рассеивателя и уплотнителя
- **Обслуживание.** Для очистки установленных компонентов используйте мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе. Не применяйте абразивные чистящие средства
- **Температурные условия.** Не монтируйте уплотнитель при температуре ниже +10 °С - материал может потерять эластичность. Оптимальная температура монтажа — от +15 до +25 °С.
- **Аккуратность при обрезке.** Если требуется обрезка, делайте её аккуратно, чтобы не деформировать остальную часть уплотнителя, рассеивателя