

Инструкция по монтажу ламинированных напольных покрытий (ламинированных полов)

Instructions for installation of laminate flooring

SWISS KRONO




ВАЖНО ЗНАТЬ IMPORTANT TO KNOW

Перед укладкой обеспечить хранение ламинированных полов в горизонтальном положении, в упаковке, в течение 48 часов при комнатной температуре (не менее +18°C) и влажности воздуха не более 70%. Упаковку (плёнку) вскрывать непосредственно перед укладкой. После укладки необходимо проветрить помещение.


Before installation it's necessary to keep laminate flooring in horizontal position, in package, during 48 hours at room temperature not less than +18°C and air humidity - not more than 70%. Packaging (film) should be opened directly before installation. Air changes are required after installation.

ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ / PREPARATION FOR INSTALLATION



Основание должно быть чистое, сухое, ровное и прочное. Неровности основания для укладки ламинированных полов, превышающие 3 мм на 1 м длины укладки, должны быть устранены. Необходимо убрать старое ковровое покрытие.

The subfloor must be clean, dry, level and stable. The subfloor irregularities exceeding 3 mm per 1 m of the flooring length should be eliminated. You need to remove the old carpeting.



Рекомендуется укладывать ламинированные полы по направлению падения света из окна.

Рекомендуется использовать системы напольного водяного или электрического отопления (температура поверхности пола - max. 28°C).

Перед тем как приступить к монтажу, внимательно изучите инструкцию по укладке.


It is recommended to lay laminate flooring in the direction of incidence of light from the window.

It is recommended to use a floor water or electric heating system (temperature of the floor surface - max. 28°C). Before proceeding with the installation carefully read the instructions.




В помещениях длиной более 8 м и/или шириной более 12 м необходимо предусмотреть деформационные зазоры не менее 10 мм. После укладки ламинированных полов деформационные зазоры закрываются специальным профилем.

In the rooms longer than 8 m and/or wider than 12 m it is necessary to ensure the expansion gaps of at least 10 mm. After laying the laminate flooring, the expansion gaps are closed with a special profile.



Необходимо соблюдать монтажные деформационные зазоры не менее 10 мм от края покрытия до выдающихся над поверхностью пола элементов (трубы, лестницы, колонны, перегородки и т.п.).


It is necessary to provide the mounting expansion gaps of at least 10 mm from the edge of the flooring to protruding above-ground elements (pipes, stairs, columns, walls, thresholds, etc.).



Не рекомендуется производить укладку ламинированных полов под кухонной мебелью.

It is not recommended to lay laminate flooring under kitchen furniture.

For laying laminate flooring you need: aruler, a pencil, a wood saw orjigsaw, a square, cleat wedges, hydraulic and vapour seal, underlay.



Для укладки ламинированных полов потребуется: линейка, карандаш, пила по дереву или электролобзик, угольник, распорные клинья, гидропароизоляция, подложка.



При укладке ламинированных полов необходимо обеспечить гидропароизоляцию основания (полиэтиленовая пленка 0,2 мм).

После этого расстилается подложка для компенсации неровностей основания и обеспечения комфорта при эксплуатации (1-3 мм).

Укладка гидропароизоляции и подложки осуществляется внахлест не менее 20 см или встык при помощи клейкой ленты.

When laying laminate flooring you should provide hydraulic and vapour seal of the subfloor (polyethylene film 0,2 mm).

Then spread out the underlay to compensate irregularities of the subfloor and assure comfort during operation (1-3 mm).

The underlay, hydraulic and vapour seal are imbricated (not less than 20 cm) or put end-to-end by means of the adhesive tape.

Формирование 1-го ряда / Laying the 1st row



Монтаж начинается с формирования первого ряда с правого угла. Панели укладываются гребнем к стене.

Необходимо соблюдать монтажные деформационные зазоры: не менее 10 мм от края покрытия до стен.

The installation begins with the formation of the 1st row in the right hand corner. The panel tongue side should face the wall.

It is necessary to provide the mounting expansion gaps of at least 10 mm from the covering edge to the walls.



Благодаря системе 5G поперечные замки легко защёлкиваются. Положите первую панель на пол гребнем к стене.

Вторую панель положите рядом, в продолжение ряда, так чтобы гребень второй панели попал в паз первой панели.

Осторожно надавите рукой в месте стыка панелей или слегка ударьте.

Последняя панель в ряду практически всегда обрезается.

Thanks to the 5G system, the transverse locks are easily engaged. Put the first panel on the floor with the tongue facing the wall.

Place the second panel near the first one, in continuation of laying the row, in such a way that the tongue of the second panel got into the groove of the first panel. Gently push the arm at the joint place of the panels or flip.

The last panel in a row is almost always cut.

Обратите внимание: при формировании поперечного шва отдельные доски в ряду не должны смещаться в сторону, замки должны быть без повреждений и без мусора.

Если во время монтажа:

– образуются зазоры между соединёнными элементами размером более 0,2 мм,

– различие по высоте между соединёнными элементами составляет более 0,15 мм,

необходимо остановить монтаж до выяснения и устранения причин возникновения зазоров.

Предъявление рекламаций по качеству уложенных элементов ламинированных напольных полов исключено.



5G system provides easy locking of short-end joints. Put the first panel on the floor with the tongue facing the wall. Place the second panel near the first one, in continuation of laying the row, in such a way that the tongue of the second panel got into the groove of the first panel. Gently push the arm at the joint place of the panels or flip.

Attention: when making a short-end joint, the separate panels in a row should not be moved aside; locks must be clean, without waste and damage.


If during installation:

– gaps between the connected elements are larger than 0,2 mm,

– the difference in height between the connected elements is more than 0,15 mm,

you must stop the installation to ascertain and eliminate the causes of the gaps occurrence.

Raising claims regarding quality of the laid laminate flooring elements is excluded.



Монтаж ряда проводится по однной панели.

Первую панель соединяют по продольной стороне с панелями предыдущего ряда, заводят панель в замок под углом 12° и опускаем её вниз.

Рекомендуемое смещение элементов пола в соседних рядах относительно друг друга от 400 до 580 мм.

Installation of a row is carried out by a panel.

The first panel is connected to the previous row panels along the longitudinal side, lower the panel into the lock at a 12° angle and move it downwards.

The recommended displacement of flooring elements relative to each other in adjacent rows – from 400 to 580 mm.



Монтаж начинается с формирования первого ряда с правого угла. Панели укладываются гребнем к стене.

Необходимо соблюдать монтажные деформационные зазоры: не менее 10 мм от края покрытия до стен.

The installation begins with the formation of the 1st row in the right hand corner. The panel tongue side should face the wall.

It is necessary to provide the mounting expansion gaps of at least 10 mm from the covering edge to the walls.



Монтаж начинается с формирования первого ряда с правого угла. Панели укладываются гребнем к стене.

Необходимо соблюдать монтажные деформационные зазоры: не менее 10 мм от края покрытия до стен.

The installation begins with the formation of the 1st row in the right hand corner. The panel tongue side should face the wall.

It is necessary to provide the mounting expansion gaps of at least 10 mm from the covering edge to the walls.



Монтаж начинается с формирования первого ряда с правого угла. Панели укладываются гребнем к стене.

Необходимо соблюдать монтажные деформационные зазоры: не менее 10 мм от края покрытия до стен.

The installation begins with the formation of the 1st row in the right hand corner. The panel tongue side should face the wall.

It is necessary to provide the mounting expansion gaps of at least 10 mm from the covering edge to the walls.

Монтаж начинается с формирования первого ряда с правого угла. Панели укладываются гребнем к стене.

Необходимо соблюдать монтажные деформационные зазоры: не менее 10 мм от края покрытия до стен.

The installation begins with the formation of the 1st row in the right hand corner. The panel tongue side should face the wall.

It is necessary to provide the mounting expansion gaps of at least 10 mm from the covering edge to the walls.

Монтаж начинается с формирования первого ряда с правого угла. Панели укладываются гребнем к стене.

Необходимо соблюдать монтажные деформационные зазоры: не менее 10 мм от края покрытия до стен.

The installation begins with the formation of the 1st row in the right hand corner. The panel tongue side should face the wall.

It is necessary to provide the mounting expansion gaps of at least 10 mm from the covering edge to the walls.

Монтаж начинается с формирования первого ряда с правого угла. Панели укладываются гребнем к стене.

Необходимо соблюдать монтажные деформационные зазоры: не менее 10 мм от края покрытия до стен.

The installation begins with the formation of the 1st row in the right hand corner. The panel tongue side should face the wall.

It is necessary to provide the mounting expansion gaps of at least 10 mm from the covering edge to the walls.

