

Гарантия изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебели» и ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие Технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и правил ухода за мебелью.

Мебель должна эксплуатироваться в сухих, отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 градусов и относительной влажности воздуха 45-70% в условиях, предохраняющих от механических повреждений.

Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40 градусов.

Необходимо предохранять мебель от попадания на ее поверхность жидкостей органического содержания. Избегайте ставить на поверхность горячие предметы (утюг, кастрюля и т.п.) без специальной теплоизолирующей подставки.

Уход за мебелью должен осуществляться постоянно: поверхность протирается фланелевой салфеткой с использованием специальных средств ухода за мебелью.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня приобретения мебели в торгующей организации. Установленный срок распространяется только на скрытые производственные дефекты.

Гарантии не распространяются на мебель, хранящуюся у покупателей с нарушением правил настоящей инструкции и имеющую поломки, царапины, загрязненную поверхность и другие механические повреждения, образующиеся при эксплуатации изделия.




РОССИЯ
ООО “МО РОСТ”
633004, г.Бердск
ул.Химзаводская, 11/41

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф навесной 35*60

г.БЕРДСК

ШКАФ НАВЕСНОЙ 35*60 (Боковая стенка 300мм.)



ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Стенка левая | 350*300 - 1шт. |
| 2. Стенка правая | 350*300 - 1шт. |
| 3. Крышка верхняя | 568*300 - 1 шт. |
| 4. Крышка нижняя | 568*300 - 1 шт. |
| 5. Задняя стенка ДВПО | 598*348 - 1шт. |
| 6. Дверь | 596*346 - 1 шт. |

Перечень фурнитуры


- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Винт 4,20 полусфера | 2 шт. |
| 2. Гвоздь 2*20 | 20 шт. |
| 3. Евровинт | 8 шт. |
| 4. Заглушка для евровинта | 8 шт. |
| 5. Ключ для евровинта | 1 шт. |
| 6. Навес мебельный | 2 шт. |
| 7. Петля накладная | 2 шт. |
| 8. Газлифт | 1 к-т |
| 9. Ручка мебельная | 1 шт. |
| 10. Шуруп 4*16 | 8 шт. |
| 11. Шуруп 4*30 | 4 шт. |

Порядок сборки.

1. Между левой и правой стенками установить крышки при помощи евровинтов.
2. Установить заднюю стенку ДВПО - гвоздь 2*20.
3. Установить мебельные навесы на задние торцы боковых стенок - шуруп 4*30.
4. Дверь устанавливается при помощи накладных петель и шурупов 4*16. (Накладки для ответной планки петли наметить по шаблону)
5. Ручку установить при помощи винтов 4*20 полусфера.
6. Газлифт устанавливается на одну из боковых стенок.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и комплектующих.

Для более быстрой и качественной сборки изделия, рекомендуем пользоваться услугами специалистов.



Шаблон для разметки наколок для установки ответных планок петель на верхней крышке шкафа.

1. Наметить наколки исходя из чертежа.
2. Наколки должны располагаться внутри шкафа ближе к торцу с кромкой.

